












| Montage du boîtier           | Schéma de perçage                                                                    | Alésage de fixation<br>$\varnothing \times T$ mm |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| à visser<br>TH 52            |   | -                                                |
| à enfoncer<br>TH 53          |                                                                                      | $\varnothing 10 \times 11$                       |
| Montage rapide Fix<br>THS 55 |                                                                                      | $\varnothing 10 \times 6$                        |
| à enfoncer<br>TB 53          |  | $\varnothing 8 \times 11$                        |
| Montage rapide Fix<br>TB 55  |                                                                                      | $\varnothing 8 \times 6$                         |
|                              |                                                                                      |                                                  |